

**De:**

DF Motor

C/ Turia 5

CP. 41900

Camas (SEVILLA)

Tlf. 693 32 62 47

dfmotor20@gmail.com

CIF. 53342617M

Número Factura	FC-0114
Factura de fecha	06/08/2025
<b>Importe total</b>	<b>1.673,43€</b>

**Para:**

Corporación RTVE SA SME

Domicilio: Avenida Radio Televisión N4

C.I.F: A84818558

javier.martinez.redondo@rtve.es

Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Subtotal
11	MANO DE OBRA 260.054KM EN 2.000KM HAY QUE VOLVER A HACER CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA GARANTIA DE LA REPARACION DEL TURBO	38,00€	0%	418,00€
1	TURBO DE INTERCAMBIO	620,00€	0%	620,00€
1	JUEGO DE JUNTAS	30,00€	0%	30,00€
1	CAMBIO DE ACEITE	85,00€	0%	85,00€
1	FILTRO DE ACEITE	15,00€	0%	15,00€
1	ADITIVO DE ACEITE	80,00€	0%	80,00€
1	TUBERIA PRESION DE ACEITE	135,00€	0.00%	135,00€

Subtotal	1.383,00€
IVA	290,43€
<b>Importe total</b>	<b>1.673,43€</b>